

Wijkschouw Nieuwbouw en deel Kaagjesland ter hoogte van nieuwbouw

Datum uitgevoerd: 16 juni 2015

Algemeen zeer onverzorgde straten door (zie overige foto's):

- Veel onkruid langs de rijbanen en aansluitingen met privé eigendommen;
- Als het gras in het openbaar gebied wordt gemaaid wordt het afval niet opgeruimd, waardoor bij de bewoners naar binnen wordt gelopen. Dit dient ook door de gemeente te worden opgeruimd;
- Vieze verkeersborden en onduidelijk door vervuiling met stickers, e.d. Een aantal borden dienen voor de veiligheid of herkenbaarheid te worden vervangen;
- Door verzakking van het straatwerk die aansluit op de openbare bruggen ontstaat onnodige geluidsoverlast en slijtage van de brug. Alle aansluitingen op bruggen controleren;
- Vieze straatverlichting waardoor het lijkt dat deze aan vervanging toe is;
- Naar onze mening is de gehele nieuwbouw tot Kaagjesland een woonwijk en dient deze vanaf Kaagjesland te worden aangegeven met de juiste bebording. Dit wordt benadrukt door de rijbaanverhoging ter plaatse van de Kaagjesland bij binnenkomst van de woonwijk.

Van de Veldestraat:

- Entree bij Kaagjesland: Bebording woonwijk ontbreekt (zie foto 1);
- Speeltuin zeer onverzorgd en gevaarlijk, actie reeds bekend maar nog steeds niet afgerond (zie foto 2);
- De uitlaatplaats voor honden wordt niet aangegeven (zie foto 3);
- Omgewaaide boom is vervangen door een nieuwbouw. Oude wortels uutfrezen;
- Aan zijde voetpad brugleuning om de hoek verlengen voor veiligheid kinderen (zie foto 4);
- Straatverlichting (3 palen) over de brug recht plaatsen.

Beatrixlaan:

- Onderhoud groenperkjes (zie foto 5);
- De bomen ter plaatse de parkeerplaatsen achter de Beatrixlaan snoeien (zie foto 6).

Hugo de Grootstraat:

- Op de kruising met de parkeerplaats achter de Beatrixlaan is de boom de woonwijk ontgroeid. Deze vervangen voor een nieuwe boom (zie foto 7);
- Kleine bordjes plaatsen in groenstrook met verbod op uitlaten honden (zie foto 8).

Julianalaan;

- Ter hoogte van huisnummer 12 spoorvorming in wegdek ophogen;
- De enige boom in deze straat slaat niet aan en/of dreigt dood te gaan. Vervangen of verzorgen.

De Jongstraat:

- Aan het begin van de straat staan aanduidingsborden woonwijk, evenals aan het einde van de straat. Beide kunnen vervallen indien borden worden geplaatst bij entree van de nieuwbouw (zie foto 9).

Kaagjesland (deels):

- Verzakking wegkanten entree bebouwde kom.

Foto 3



Foto 4




Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Overige foto's

